


Vorbehandlung der Maschinenschutzscheibe vor der Montage einer Klarsicht-Schutzfolie V4.0



Eine sorgfältige Reinigung der Maschinenschutzscheibe ist **WICHTIG**, um eine einwandfreie Montage der Klarsicht-Schutzfolie zu gewährleisten und ein Lösen der Folie zu verhindern.

Schritt 1

Reinigen Sie die Maschinenschutzscheibe mit einem herkömmlichen Tuch sorgfältig von jeglicher Verschmutzung und Verstaubung.

Schritt 2

Damit eine Schmutz und Fettfreie Oberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir die Endreinigung mit **Isopropanol** durchzuführen. Bitte verwenden sie hierfür das im Paket enthaltene Microfasertuch. Bei Kalkrückständen bitte den Vorgang nochmals mit einem Kalkreiniger wiederholen.