


Pezzi di sostituzione

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	TNL32
Passaggio del mandrino	32mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Caratt. prodotto altri prod.	Kombi Axfix
Lin. prod. di altri produkt.	Mandrino TOPlus
Attacco mandrino	Cono 1:4
Altezza mont. sistema serr.	SK40
Lin. prod. di altri produkt.	Hainbuch



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

10897170
912974

INDEX

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto