

# **Piattaforma**


## **Caratteristiche tecniche**

Prodotti INDEX TRAUB MS40-6 • MS40P • MS40-8

Passaggio del mandrino 40 mm

Lato di lavorazione Mandrino principale

Attacco mandrino AP72



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine



#### Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

#### Accessori

#### Accessori opzionali

#### Altri accessori

#### Morsetti für 908127.3121

Id prodotto: 10182907

Id prodotto precedente: 498121.0471

#### Vite cilindrica

Id prodotto: 10981842

Id prodotto precedente: 410260.0660

#### Parafuso de cabeça cilíndrica

Id prodotto: 10997130

Id prodotto precedente: 410260.0820

### Vite cilindrica

Id prodotto: 10852917

Id prodotto precedente: 410270.0820

#### Dispositivo für 908127.3121

Id prodotto: 10048156

Id prodotto precedente: 908127.8091